

SLEVA až 65 %

kompletní sortiment tlumičů,
pružin, příslušenství tlumičů



PRODUKTY ZAŘAZENÉ DO AKCE:

TLUMIČE PÉROVÁNÍ | PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ | VINUTÉ A LISTOVÉ PRUŽINY,
PRACHOVKY TLUMIČŮ, DORAZY TLUMIČŮ



NAVÍC SPECIÁLNÍ TÝDENNÍ AKČNÍ NABÍDKA

Obj. č.	Název položky	Aplikace	MOC	Akční cena	Sleva
KYB 344459	Tlumič pérování KAYABA EXCEL-G, zadní	ŠKODA Octavia II/Superb II/YETI; VAG	1 763 Kč	669 Kč Objednat	-62 %
KYB 343328	Tlumič pérování KAYABA EXCEL-G, zadní	ŠKODA Fabia I/II; VAG	1 658 Kč	639 Kč Objednat	-61 %
KYB 334835	Tlumič pérování KAYABA EXCEL-G, přední	ŠKODA Fabia I/II/ROOMSTER; VAG	1 864 Kč	789 Kč Objednat	-58 %
KYB 915400	Manžety a dorazy tlumičů KAYABA	ŠKODA Fabia I/II/Octavia I; VAG	661 Kč	229 Kč Objednat	-65 %
KYB 910045	Manžety a dorazy tlumičů KAYABA	ŠKODA Octavia II; VAG	706 Kč	249 Kč Objednat	-65 %
KYB SM9704	Horní uložení KAYABA, zadní	ŠKODA Fabia I/II/Octavia I; VAG	498 Kč	179 Kč Objednat	-64 %
KYB SM9709	Horní uložení KAYABA, zadní	ŠKODA Octavia II/Superb II/YETI; VAG	644 Kč	229 Kč Objednat	-64 %
KYB RH1063	Pružina pérování KAYABA, přední	FORD Galaxy, SEAT Alhabmbra, VW Sharan	1 542 Kč	559 Kč Objednat	-64 %
KYB RH2640	Pružina pérování KAYABA, přední	FORD Fiesta V	1 272 Kč	439 Kč Objednat	-65 %
KYB RH2637	Pružina pérování KAYABA, přední	FORD Mondeo III	1 271 Kč	439 Kč Objednat	-65 %
556 271	Tlumič přední SACHS SUPER TOURING, zadní	ŠKODA Octavia I; VAG	1 695 Kč	669 Kč Objednat	-61 %
313 327	Tlumič přední SACHS SUPER TOURING, přední	VW Multivan/Transorter V, VI	3 658 Kč	1 469 Kč Objednat	-60 %
312 937	Tlumič přední SACHS SUPER TOURING, přední	FORD Mondeo III	2 911 Kč	1 009 Kč Objednat	-65 %
802 460	Horní uložení SACHS, přední	FORD Focus II/C-MAX; MAZDA; VOLVO	793 Kč	289 Kč Objednat	-64 %
801 037	Horní uložení SACHS, přední	CITROEN Jumper, PEUGEOT Boxer, FIAT Ducato	674 Kč	249 Kč Objednat	-63 %
BIL 19-135021	Tlumič pérování Bilstein B4, zadní	BMW 3 (E90, E91, E92)	2 304 Kč	879 Kč Objednat	-62 %
BIL 19-138404	Tlumič pérování Bilstein B4, zadní	FORD Mondeo III	2 024 Kč	799 Kč Objednat	-61 %
BIL 19-061078	Tlumič pérování Bilstein B4, zadní	FORD Galaxy, SEAT Alhabmbra, VW Sharan	3 188 Kč	1 109 Kč Objednat	-65 %

* Akční ceny se nevztahují na sortiment PERFORMANCE.

...a něco z VYBAVENÍ SERVISŮ



Nástavec na alternátor WV, BMW

FORGE



KÓD: FOR 674

Běžná cena: 228 Kč

190 Kč

Sada na opravy sedel ventilů

FORGE



KÓD: FOR 915G3

Běžná cena: 9 999 Kč

8 490 Kč

ELIT
více než autodily

Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

LKQ
An LKQ Company

...a něco z VYBAVENÍ SERVISŮ



Zinkový sprej 300 ml



KÓD: XT ZS300

AKČNÍ CENA
77 Kč

Pracovní blůza



KÓD: MAR 807 BLUZA

AKČNÍ CENA
339 Kč

Platnost: 13. 5. – 4. 8. 2019

VŠE KOLEM KLIMATIZACÍ



ELIT
více než autodily

Akce neplatí pro TRUCK, Racing a Moto
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

LKQ
An LKQ Company

Výměna musí probíhat vždy v páru:

- Dobrý stav mechanických komponent odpružení je naprosto klíčový pro správnou funkci brzd a stabilizačních systémů – a to zcela zásadně.
- Světoví výrobci tlumičů i pružin doporučují výměnu tlumičů nebo pružin zásadně v páru na nápravě. To má zcela zásadní vliv na chování vozu. Dokonce se často zřikají uznání záruky v případě výměny pouze 1 kusu.
- Při výměně tlumičů se důrazně doporučuje vyměnit ochanou sadu (manžety a dorazy tlumiče) – zpětné použití těchto dílů výrazně zkracuje životnost nového tlumiče.
- Zkontrolovat stav horního uložení a při jakémkoliv podezření na jeho poškození vyměnit. Ve většině případů je horní uložení při stejném kilometrovém proběhu poškozeno. Zaseknuté ložisko uložení zkracuje životnost nejen tlumiče, ale i pružiny, přičemž hrozí její prasknutí a zároveň horní uložení u zavěšení McPherson ovlivňuje řízení.



SAMOTNÁ VÝMĚNA TLUMIČE NESTAČÍ

PŘI VÝMĚNĚ TLUMIČŮ PÉROVÁNÍ NEJDĚTE POUZE DO POLOVINY!
TLUMIČE PÉROVÁNÍ FUNGUJÍ POUZE TAK DOBŘE, JAK TO PŘIPOUŠTĚJÍ OKOLNÍ KOMPONENTY.

• špatné uložení znamená...




- Ztráta přesného vedení kola
- Ztráta optimálního kontaktu pneumatik s vozovkou
- Nepřesné chování při řízení
- Prodloužení brzdné dráhy
- Zvýšený hluk
- Snížená absorpce vibrací

• opotřebený tlačný doraz nebo manžeta znamená...



- „Proražení“ tlumiče pérování na větších nerovnostech na silnici jako je zvlnění nebo díry ve vozovce.
- Poškození pístnice, např. zbytky soli, kamínky, voda.
- Předčasné opotřebení tlumičů pérování

• zlomená pružina znamená...



- Ztráta optimálního kontaktu s vozovkou
- Lehké vybočování vozidla v zatáčkách
- „Proražení“ tlumiče pérování z důvodu chybějícího předepnutí pružinou

U 80 % všech závad v oblasti podvozku dochází k poškození také u přídatných komponentů, které tato poškození mohla i společně vyvolat. Uložení tlumičů a servisní sada musejí být vyměněny v 80 % všech případů. Kromě toho se doporučuje využít demontáž k odborné kontrole podvozkových pružin

Více informací získáte u svého servisního poradce.

Při montáži dílů odpružení bez ohledu na značku je třeba dbát následujících pokynů:

- Používat správné nářadí (nikoliv pneumatický rázový utahovák)!
- Vše dotahovat předepsaným utahovacím momentem!
- **Konečné utažení tlumičů provádět v zatíženém stavu** – vozidlo musí stát celou hmotností na kolech kvůli správnému usazení všech komponent odpružení. Pokud se zavěšení dotáhne v odlehčeném stavu, dojde po zatížení k předepnutí celého odpružení, vytvoření boční síly a rychlému opotřebení. Především tlumičů – nejčastěji vydrhnutí pístnice a poškození těsnění. **Toto je dle vyjádření všech výrobců nejčastější příčinou reklamace.**