



## Glühzeitrelais / Glow plug relay

HÜCO No. 132181 / HITACHI No. 2502181		
	PSA	9803299780
	FORD	1872379
	FORD	DS7112A343AB
	OPEL	3637887
	TOYOTA	SU001A3817


HÜCO No. 132259 / HITACHI No. 2502259		
<b>First to market</b>	ISUZU	8981764740
		


## Nockenwellenversteller / Camshaft adjuster


HÜCO No. 132400 / HITACHI No. 2502400		
<b>First to market</b>	HITACHI	B1302546200
	RENAULT	130250036R
		


HÜCO No. 132401 / HITACHI No. 2502401		
<b>First to market</b>	HITACHI	B1302546201
	NISSAN	1302500Q0G
	RENAULT	130258391R
		

## Sensor, Kraftstoffvorrat / Sender unit, fuel tank


HÜCO No. 133239 / HITACHI No. 2503239		
	MERCEDES-BENZ	A2044702094
	MERCEDES-BENZ	A2044704594
	MERCEDES-BENZ	A2184700194
	MERCEDES-BENZ	A2184700994


HÜCO No. 133242 / HITACHI No. 2503242		
	FIAT	9683833280
	PSA	1525QZ
	PSA	9683833280


HÜCO No. 133243 / HITACHI No. 2503243		
	PSA	1525JE

HÜCO No. 133244 / HITACHI No. 2503244		
	BMW	16117373514


## Kraftstoff-Fördereinheit / Fuel feed unit


HÜCO No. 133254 / HITACHI No. 2503254		
	TOYOTA	7702005140

HÜCO No. 133255 / HITACHI No. 2503255		
	FIAT	46541845
	FIAT	50926693
	LANCIA	46541845


HÜCO No. 133256 / HITACHI No. 2503256		
	BMW	16117273277
	BMW	16117414491

HÜCO No. 133257 / HITACHI No. 2503257		
	VW-GROUP	8K0919051F
	VW-GROUP	8K0919051L
	VW-GROUP	8K0919051Q
	VW-GROUP	8K0919087


HÜCO No. 133258 / HITACHI No. 2503258		
	FORD	1772470
	FORD	1806357
	FORD	2046975
	FORD	BK219H307BC
	FORD	BK219H307BD

HÜCO No. 133259 / HITACHI No. 2503259		
	RENAULT	8200727736


HÜCO No. 133260 / HITACHI No. 2503260		
	TOYOTA	770200D130

HÜCO No. 133261 / HITACHI No. 2503261		
	RENAULT	8200004964


## Fördermodul, Harnstoffeinspritzung / Delivery module, urea injection


HÜCO No. 132815		
	MERCEDES-BENZ	A0024705494
	MERCEDES-BENZ	A0024705794
	MERCEDES-BENZ	A0024706894
	VW-GROUP	561198969


## Hochdruckpumpe / High pressure pump

HÜCO No. 133095 / HITACHI No. 2503095		
Auf Anfrage / on request		
	AUDI	07L127025F
	AUDI	07L127025H
	AUDI	07L127025L
	AUDI	07L127025S
	HITACHI	HFS034143B


## Drosselklappenstutzen / Throttle body

HÜCO No. 138530 / HITACHI No. 2508530		
First to market		
	TOYOTA/LEXUS	2203024010
	TOYOTA/LEXUS	22030F2010
	TOYOTA/LEXUS	22030F2020
	TOYOTA/LEXUS	22030F2030
	TOYOTA/LEXUS	22030F2040


HÜCO No. 138533 / HITACHI No. 2508533		
First to market		
	TOYOTA/LEXUS	2203025020
	TOYOTA/LEXUS	22030F0020


HÜCO No. 138534 / HITACHI No. 2508534		
	NISSAN	16119LC30B
	NISSAN	16119LC30D

## Luftmassenmesser / Air flow meter


HÜCO No. 135146 / HITACHI No. 2505146		
	Auf Anfrage / on request	
	NISSAN	2268031U00
	NISSAN	2268031U05
	NISSAN	B268031U05


## AGR-Ventil / EGR-valve

HÜCO No. 135966		
	GENERAL MOTORS	93198327
	NISSAN	14710BN701
	OPEL	4404349
	RENAULT	8200004883
	RENAULT	8200656008


HÜCO No. 135967		
	FIAT	46530857
	FIAT	55182482
	FIAT	55215030
	FIAT	60816439
	FIAT	71793798

## Kühler, Abgasrückführung / Cooler, exhaust gas recirculation


HÜCO No. 135969		
	VW-GROUP	045131513M

HÜCO No. 135970		
	VW-GROUP	04L131512BJ
	VW-GROUP	04L131512BP
	VW-GROUP	04L131512F


## Sensor, Abgastemperatur / Sensor, exhaust gas temperature

HÜCO No. 135531 / HITACHI No. 2505531	
	MERCEDES-BENZ A0009058604
	MERCEDES-BENZ A0051531828
	MERCEDES-BENZ A0051534128
	MERCEDES-BENZ A0071537528
	MERCEDES-BENZ A0081533428


HÜCO No. 135532 / HITACHI No. 2505532	
	FIAT 51825684


HÜCO No. 135533 / HITACHI No. 2505533	
	FIAT 51790443
	FIAT 55184538
	FIAT 55207978
	FIAT 55252502

HÜCO No. 135534 / HITACHI No. 2505534	
	MERCEDES-BENZ A0009050701
	MERCEDES-BENZ A0009057004
	MERCEDES-BENZ A0009058501

HÜCO No. 135535 / HITACHI No. 2505535	
	MERCEDES-BENZ A0051538028

HÜCO No. 135536 / HITACHI No. 2505536	
	VW-GROUP 03L906088DC
	VW-GROUP 03L906088FB

HÜCO No. 135537 / HITACHI No. 2505537	
	MERCEDES-BENZ A0009057901
	MERCEDES-BENZ A0051534528
	MERCEDES-BENZ A0071532528
	MERCEDES-BENZ A0071539828

HÜCO No. 135538 / HITACHI No. 2505538	
	MERCEDES-BENZ A0009054306
	MERCEDES-BENZ A0009057204
	MERCEDES-BENZ A0019050600

## Sensor, Abgastemperatur / Sensor, exhaust gas temperature

HÜCO No. 135539 / HITACHI No. 2505539		
	OPEL	1247634
	OPEL	55496933
	OPEL	55591173

HÜCO No. 135540 / HITACHI No. 2505540		
	VW-GROUP	059906088BJ
	VW-GROUP	059906088CL

HÜCO No. 135541 / HITACHI No. 2505541		
	VOLVO	30713739
	VOLVO	31293031
	VOLVO	31370469
	VOLVO	31431050
	VOLVO	6G9N12B591FA

HÜCO No. 135542 / HITACHI No. 2505542		
	VOLVO	30713642
	VOLVO	31293032
	VOLVO	31370465
	VOLVO	31431047
	VOLVO	50436389

HÜCO No. 135543 / HITACHI No. 2505543		
	VW-GROUP	059906088AF
	VW-GROUP	059906088BH


HÜCO No. 135544 / HITACHI No. 2505544		
	GENERAL MOTORS	55578800
	OPEL	855461
	VAUXHALL	855461


HÜCO No. 135545 / HITACHI No. 2505545		
	VW-GROUP	03P906088A

HÜCO No. 135546 / HITACHI No. 2505546		
	CHRYSLER	05149139AB
	CHRYSLER	5149139AA
	DODGE	5149139AA
	JEEP	5149139AA
	JEEP	5149139AB

## Sensor, Abgastemperatur / Sensor, exhaust gas temperature

HÜCO No. 135547 / HITACHI No. 2505547		
	VW-GROUP	03L906088T

HÜCO No. 135548 / HITACHI No. 2505548		
	FIAT	51802893
	FIAT	55199541
	FIAT	55207108
	FIAT	552071080

HÜCO No. 135549 / HITACHI No. 2505549		
	GENERAL MOTORS	55575971
	OPEL	55570232
	OPEL	855441

HÜCO No. 135550 / HITACHI No. 2505550		
	CHRYSLER	5146188AA
	CHRYSLER	5146188AB
	JEEP	5146188AA

HÜCO No. 135551 / HITACHI No. 2505551		
	VW-GROUP	03L906088F

HÜCO No. 135552 / HITACHI No. 2505552		
	CHEVROLET	55580024
	GENERAL MOTORS	55580024
	OPEL	1247482

**1,000,000**

VIEWS  
MILESTONE

Dec 07, 2021

HITACHI

Hitachi Astemo Aftermarket  
Germany

**3,000**

SUBSCRIBERS  
MILESTONE

Dec 20, 2021

HITACHI

Hitachi Astemo Aftermarket  
Germany

## Neue Meilensteine mit 1.000.000 Aufrufen und über 3.000 Abonnements!

Unsere Videos veranschaulichen u. a. die Installation und die Handhabung unserer Ersatzteile und sollen zu einem schnellen und sicheren Einbau verhelfen. Sie sind bereits in 16 Sprachen verfügbar. Weitere Videos sind für die nahe Zukunft geplant.

Haben Sie bereits unseren [YouTube Kanal](#) abonniert? Unsere technische Support-Hotline ist ebenfalls für Sie erreichbar!

## New milestones 1.000.000 views and 3.000 subscriptions!

Our videos illustrate the installation and handling of our spare parts and should help to a quick and safe installation. They are currently available in over 16 languages. More videos are planned for the near future.

Have you already subscribed to our [YouTube channel](#)? Furthermore, our technical support hotline is also here for you!

Uploads

<b>ETB</b> NISSAN Relearn- Prozedur 2:42	<b>VAG</b> EGR Quick- Check 3:19	<b>ДРОССЕЛЬНАЯ</b> ЗАСЛОНКА НИССАН ОБУЧЕНИЕ 2:48	<b>BMW</b> E46 Glow plug control 1:58	<b>VAG</b> AGR Schnell- Wechseln 3:19
NISSAN Electronic Throttle Body (ETB)   EASY RE-LEAR... 193K views • 2 years ago	VW EGR DEFECTIVE? How to find the defect and replace... 137K views • 2 years ago	Дроссельная Заслонка для НИССАН   Обучение ... 104K views • 2 years ago	Glow Plug Control Unit BMW E46 E60 E83 E90... 95K views • 2 years ago	Fehler beim VW AGR ? Fehler finden und AGR Ventil... 91K views • 2 years ago
<b>VW</b> EGR Быстрая замена 2:19	<b>VAG</b> TFSI High Pressure Fuel Pump 5:12	<b>BMW</b> E46 Glühsteine gerät 3:56	<b>VAG</b> TFSI Замена ТНВД 5:12	<b>ДРОССЕЛЬ</b> КЛАПPE Wechseln 2:39
Ошибки клапана EGR? Как найти неисправность и... 54K views • 2 years ago	High pressure fuel pump EASY replacement on TFSI... 52K views • 3 years ago	BMW Glühsteinegerät wechseln beim BMW E46 E... 37K views • 3 years ago	Замена топливного насоса высокого давления - TFSI... 35K views • 3 years ago	Drosselklappe DEFECT ?   SCHNELL und EINFACH... 23K views • 2 years ago
<b>VAG</b> TFSI Zündspule reparier 5:53	<b>VW</b> TFSI Замена катушки зажигания 5:54	<b>Audi</b> 2.0TFSI Kraftstoff- pumpe 3:20	<b>ДРОССЕЛЬ</b> КЛАПPE FÜR NISSAN ANLERN 2:42	<b>VERIFICARE &amp;</b> INLOCUIRE DEBITMETROULUI DE AER... 1:57 3:39
Zündspule beim TFSI EINFACH wechseln   HITACHI... 17K views • 3 years ago	Замена неисправной катушки зажигания - TFSI... 17K views • 3 years ago	Kraftstoffpumpe beim TFSI EINFACH wechseln   HITACHI... 15K views • 2 years ago	NISSAN Drosselklappe   EINFACH und SCHNELL... 12K views • 2 years ago	Verificarea & inlocuirea DEBITMETROULUI de AER... 10K views • 1 year ago

Auszug aus „Beliebte Videos“ / Extract of „Popular uploads“

Benötigen Sie technische Unterstützung oder haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Do you need technical support or do you have any questions about our products?

### Hitachi Technical Support:

Tel.: +49 (0) 5772/567-950

WhatsApp: <https://wa.me/495772567950>

E-Mail: [techsupport@hueco.com](mailto:techsupport@hueco.com)



Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für die neuesten Produktvideos.  
Check our YouTube Channel for new videos.

Visit us on YouTube